



## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-



Fissures extérieures						
Témoins plâtre			Jauges Sagnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Mur côté Sud (donnant sur la place du monument)	1	03/10/2014	Mur côté Sud (donnant sur la place du monument)	1	02/10/2014	22,4



Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat	Valeur repère
12/04/2019	Vitre fendue	12/04/2019	24,1 (+1,7mm)	22,4
16/09/2019	Vitre fendue	16/09/2019	24 (+1,6mm)	22,4
17/12/2019	Vitre fendue	17/12/2019	24,3 (+1,9mm)	22,4
10/06/2020	Vitre fendue	10/06/2020	24,7 (+2,3 mm)	22,4
23/09/2020	Vitre fendue	23/09/2020	24,5 (+2,1mm)	22,4
21/12/2020	Vitre fendue	21/12/2020	24,7 (+2,3mm)	22,4

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures extérieures						
Témoins plâtre			Jauges Saugnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Mur côté Sud (donnant sur la place du monument)	2	03/10/2014	Mur côté Sud (donnant sur la place du monument)	2	02/10/2014	19,3





Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat	Valeur repère
12/04/2019	ok	12/04/2019	21,8 (+1,5mm)	19,3
16/09/2019	ok	16/09/2019	21,3 (+2mm)	19,3
17/12/2019	ok	17/12/2019	22 (+2,7mm)	19,3
10/06/2020	ok	10/06/2020	22 (+2,7mm)	19,3
23/09/2020	ok	23/09/2020	21,6 (+2,3mm)	19,3
21/12/2020	ok	21/12/2020	22,3 (+3mm)	19,3


## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures extérieures						
Témoins plâtre			Jauges Saugnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Mur côté entrée	3	03/10/2014	Mur côté entrée	3	02/10/2014	21,7
						
Date de relevé	Constat		Date de relevé	Constat	Valeur repère	
12/04/2019	ok		12/04/2019	21,4 (-0,3mm)	21,7	
16/09/2019	ok		16/09/2019	21,6 (-0,1 mm)	21,7	
17/12/2019	ok		17/12/2019	21,6 (-0,1 mm)	21,7	
10/06/2020	plâtre fendu, vitre intacte		10/06/2020	21,7	21,7	
23/09/2020	plâtre fendu, vitre intacte		23/09/2020	21,7	21,7	
21/12/2020	plâtre fendu, vitre intacte		21/12/2020	21,7	21,7	



## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures intérieures						
Témoins platre			Jauges Saugnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Mur intérieur Sud (côté place du monument)	4	03/10/2014	Mur intérieur Sud (côté place du monument)	4	02/10/2014	19,3
						
Date de relevé	Constat		Date de relevé	Constat	Valeur repère	
12/04/2019	ok		12/04/2019	19,4 (+0,1mm)	19,3	
16/09/2019	ok		16/09/2019	19,4 (+0,1mm)	19,3	
17/12/2019	ok		17/12/2019	19,4 (+0,1mm)	19,3	
11/06/2020	ok		11/06/2020	19,4 (+0,1mm)	19,3	
23/09/2020	ok		23/09/2020	19,4 (+0,1mm)	19,3	
21/12/2020	ok		21/12/2020	19,4 (+0,1mm)	19,3	

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures intérieures						
Témoins plâtre			Jauges Sagnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Mur intérieur Sud (côté place du monument)	5	03/10/2014	Mur intérieur Sud (côté place du monument)	5	02/10/2014	22,2
						
Date de relevé	Constat		Date de relevé	Constat	Valeur repère	
12/04/2019	ok		12/04/2019	23,8 (+1,6mm)	22,2	
16/09/2019	ok		16/09/2019	23,2 (+1mm)	22,2	
17/12/2019	ok		17/12/2019	23,9 (+1,7mm)	22,2	
11/06/2020	ok		11/06/2020	23,6 (+1,4mm)	22,2	
23/09/2020	ok		23/09/2020	23,3 (+1,1mm)	22,2	
21/12/2020	ok		21/12/2020	24,1 (+1,9mm)	22,2	



## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures intérieures					
Témoins platre			Témoins platre		
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose
Mur intérieur Sud (côté place du monument)	6	03/10/2014	Mur intérieur Sud (côté place du monument)	7	03/10/2014
					
Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat
12/04/2019	ok	12/04/2019	ok	12/04/2019	ok
16/09/2019	ok	16/09/2019	ok	16/09/2019	ok
17/12/2019	ok	17/12/2019	ok	17/12/2019	ok
10/06/2020	ok	10/06/2020	ok	10/06/2020	ok
23/09/2020	ok	23/09/2020	ok	23/09/2020	ok
21/12/2020	ok	21/12/2020	ok	21/12/2020	ok

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures intérieures						
Témoins platre			Jauges Sagnacs			
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose	valeur repère
Sol Côté entrée	8 et 9	03/10/2014	Mur Est (Entrée)	6	02/10/2014	19,9
						
Date de relevé	Constat		Date de relevé	Constat	Valeur repère	
12/04/2019	n°8 fendue, n°9 ok		12/04/2019	20,2 (+0,3mm)	19,9	
16/09/2019	n°8 fendue, n°9 ok		16/09/2019	20,2 (+0,3mm)	19,9	
17/12/2019	n°8 fendue, n°9 ok		17/12/2019	20,2 (+0,3mm)	19,9	
11/06/2020	n°8 fendue, n°9 ok		11/06/2020	20,2 (+0,3mm)	19,9	
23/09/2020	n°8 fendue, n°9 ok		23/09/2020	20,2 (+0,3mm)	19,9	
21/12/2020	n°8 fendue, n°9 ok		21/12/2020	20,1 (+0,2mm)		

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

Fissures intérieures					
Témoins plâtre			Témoins plâtre		
lieu	Numéro	Date de pose	lieu	Numéro	Date de pose
Combles : arches au dessus des voûtes	10	03/10/2014	Combles : arches au dessus des voûtes	11	03/10/2014
					
Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat	Date de relevé	Constat
11/06/2020	ok	11/06/2020	ok	11/06/2020	ok
23/09/2020	ok	23/09/2020	ok	23/09/2020	ok
21/12/2020	ok	21/12/2020	ok	21/12/2020	ok

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-

## Etat de suivi de l'évolution des fissures de l'église de Ciers 2019-